Sog. Gasthof Lamm

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/155668938716/

ID: 155668938716 **Datum:** 14.11.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz am Neckar
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Sulz am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8325057028
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu dem Gebäude Gasthof Lamm liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.
Größere Umbaumaßnahmen sind mit der Neugestaltung der Gasträume für das Jahr 1964 und nach dem Besitzerwechsel 1995 mit der Renovierung der Gästezimmer belegt.

(Quelle: http://www.gasthof-lamm.info/jubilaeum.html)

1. Bauphase: (1964)	Umbau und Neugestaltung Gasträume
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus
2. Bauphase: (1995)	Renovierung Gästezimmer
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1867)	Ziegler, Konrad
Bemerkung Besitz:	übernimmt laut Kaufvertrag vom 14. April 1867
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Bierbrauer
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der Gasthof Lamm steht traufseitig in der geschlossenen Bauweise an der Nordwestseite des Marktplatzes in der historischen Innenstadt von Sulz am Neckar.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Eckbau; Erdgeschoss durch Stockwerksgesims von den Obergeschossen getrennt; in den beiden Obergeschossen sechsachsige, unregelmäßige Fensterreihung durch Rechteckfenster mit geradem Fenstergesims.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*