

Sog. Gasthof Lamm

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/155668938716/>

ID: 155668938716 Datum: 14.11.2019 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz am Neckar
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Sulz am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8325057028
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu dem Gebäude Gasthof Lamm liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor. Größere Umbaumaßnahmen sind mit der Neugestaltung der Gasträume für das Jahr 1964 und nach dem Besitzerwechsel 1995 mit der Renovierung der Gästezimmer belegt.

(Quelle: <http://www.gasthof-lamm.info/jubilaeum.html>)

1. Bauphase: Umbau und Neugestaltung Gasträume
(1964)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus

2. Bauphase: Renovierung Gästezimmer
(1995)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

1. Besitzer:in: Ziegler, Konrad
(1867)

Bemerkung Besitz: übernimmt laut Kaufvertrag vom 14. April 1867

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Bierbrauer

Betroffene Gebäudeteile: keine

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Der Gasthof Lamm steht traufseitig in der geschlossenen Bauweise an der Nordwestseite des Marktplatzes in der historischen Innenstadt von Sulz am Neckar.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiger Eckbau; Erdgeschoss durch Stockwerksgesims von den Obergeschossen getrennt; in den beiden Obergeschossen sechsachsige, unregelmäßige Fensterreihung durch Rechteckfenster mit geradem Fenstergesims.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*