

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/156397608217/>

ID: 156397608217

Datum: 28.08.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9249° nördliche Breite, 9,2569° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde 1730 errichtet und zwischen 1893-1912 als Seifensiederei betrieben.

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes (a)

(1730)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Wandverkleidung• Fachwerk

2. Bauphase: Nutzung als Seifensiederei (a)
(1893 - 1912)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

**Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Zentral in Pfullendorf gelegen, an der Ecke Hauptstraße/ Garnmarktgasse
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Über einem mit Bruchsteinen gemauerten EG erhebt sich ein zweigeschossiger Fachwerkbau mit dreigeschossigem Dachausbau und abschließendem Satteldach. Das Gebäude ist zum Teil unterkellert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

**Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: • Dachform

- Satteldach
- Wandverkleidung
- Fachwerk

Konstruktion/Material:

≡ *keine Angaben*