Hasenbergtunnel

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/156601420313/

ID: 156601420313 **Datum:** 26.11.2024 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	*keine*
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	70197
Stadt-Teilort:	Stuttgart
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Stuttgart (Stadtkreis)
Gemeinde:	Stuttgart
Wohnplatz:	Stuttgart-West
Wohnplatzschlüssel:	8111000054
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,7649° nördliche Breite, 9,1480° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht Südportal

Abbildungsnachweis:
Amberg Engineering/SWEG

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Panoramabahn

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Hasenbergtunnel wurde ab 1876 erbaut und am 1. September 1879 in Betrieb genommen. In den Jahren 1990-1991 erfolgte die Sanierung des Tunnels.

1. Bauphase: (1876)	Baubeginn
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Bauten für Transport und Verkehr • Tunnel
2. Bauphase: (1879)	Inbetriebnahme
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
3. Bauphase: (1990 - 1991)	Gesamtsanierung; Einbau einer 20 cm starken, bewehrten Spritzbetoninnenschale.
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der Hasenbergtunnel durchläuft in Nord-Süd-Richtung den im Stuttgarter Südwesten liegenden, 405 m ü. NHN hohen Hasenberg.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Bauten für Transport und Verkehr

	• Tunnel
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigleisiger Tunnel mit einer Länge von 250 m mit Bogengewölbe; vor dem Tunnel befindet sich eine Weichenverbindung, eine der Weichen liegt teilweise innerhalb des Tunnels; beidseitig sind Sicherheitsnischen vorhanden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	In den Jahren 1990-1991 fand eine Sanierung statt. Bei der Gesamtsanierung wurde eine 20 cm starke, bewehrte Spritzbetoninnenschale eingebaut.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Gewölbe aus Sandsteinmauerwerk; durchgehende Spritzbetoninnenschale (bei der letzten Instandsetzung eingebaut).