Kath. Kirche St. Alban

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/156655331111/

ID: 156655331111 **Datum:** 25.01.2022 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	88483
Stadt-Teilort:	Burgrieden
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Burgrieden
Wohnplatz:	Burgrieden
Wohnplatzschlüssel:	8426028003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Bildbeschreibung:
Südansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Stuttgart

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die katholische Kirche St. Alban wurde 1739/ 40 unter Einbezug des spätgotischen Turm errichtet. 1842/ 43 erfolgte die Erweiterung der Kirchenbaus. Der Turm wurde 1813 verändert.

1. Bauphase:
(1300 - 1310)

Spätgotischer Turm aus dem frühem 14. Jh.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Turm (Kirche)

2. Bauphase:
(1739 - 1740)

Erbauung Kirchenschiff und Chor (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

3. Bauphase:

Veränderung Kirchturm

(1813)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1842 - 1843)

Verlängerung der Kirchenschiffs

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

5. Bauphase:
(1984)

Außenrenovierung

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Bauphase:
(1991)

Innenrenovierung

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Nach Nordosten ausgerichteter Kirchenbau, zwischen Kirchstraße und Kupfstraße.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Langhaus und eingezogener Halbrundchor unter gemeinsamem Satteldach, durch schmale Rundbogenfenster geöffnet; an der Nordseite befindet sich der Glockenturm mit Pfeilergiebeln.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Flachgedeckter Saalbau.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform

	• Satteldach • Satteldach mit einseitigem Vollwalm • Gestaltungselemente • Pfeilergiebel
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*