Städtische Galerie

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/156835734616/

ID: 156835734616 **Datum:** 15.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Friedrich-Ebert-Straße
Hausnummer:	35
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0605° nördliche Breite, 8,5357° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde um 1880 für Andreas Haller vom Ziegler Ernst Gula errichtet. Um 1910/12 wurde die Fassadengestalt in damals modischen Formen verändert und Dachgauben für den Dachgeschossausbau aufgesetzt.

1. Bauphase: (1880)	Errichtung des Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft • Museum/Ausstellungsgebäude
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
2. Bauphase: (1910 - 1912)	Veränderungsarbeiten an der Fassade und im Bereich des Daches.
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Literatur zum Objekt

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Städtische Galerie befindet sich im Ortsteil Schwenningen, an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße / Erzbergerstraße. Gegenüber befindet sich der Bahnhof Schwenningen (Neckar).
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft • Museum/Ausstellungsgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ehem. Wohnhaus des Kommerzienrates Kienzle, heute Städtische Galerie. Zweigeschossiger Eckbau auf Winkelgrundriss. Die Straßenecke durch polygonalen Standerker hervorgehoben. Dieser, von einer Fledermausgaube im um das Eck geführten Satteldach überfangen. An der Erzbergerstraße Arkadenvorbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*