Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/156887524110/

ID: 156887524110 **Datum:** 03.11.2014 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Graben
Hausnummer:	15
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8325049001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude ist neben der Kirche und dem Beinhaus das älteste Haus in der Rottweiler Altstadt. Die frühesten dendrochronologisch erfassten Hausteile datieren in die Jahre 1452/53 (d). Der Einbau der gewölbten Bohlenstube erfolgte 1464/65 (d). 1646/47 (d) erhielt das Gebäude einen neuen Dachstuhl. Für das Jahr 1709 sind weitere bauliche Änderungen dendrochronologisch belegt. Ab 1982 erfolgte die Restaurierung des Gebäudes, die 1994 mit dem Denkmalschutzpreis des Schwäbischen Heimatbundes ausgezeichnet war.

1. Bauphase:
(1452 - 1453)

Errichtung des Gebäudes.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Handwerkerhaus

2. Bauphase:
(1464 - 1465)

Einbau der Bohlenstube (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1649 - 1650)

Abzimmerung des Dachwerkes (d). Die Datierung lässt auf eine Zerstörung während der letzten Belagerung Rottweils während des Dreißigjährigen Krieges 1643 schließen.

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

4. Bauphase:
(1709)

Bauliche Veränderungen

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1982 - 1991)

Restaurierung des Gebäudes: Ausbau, Restauerierung und Wiedereinbau der noch vorhandenen Holzteile der Bohlenstube; Wiederherstellung der Laube auf der Rückseite des Gebäudes mit Abgang in den Garten; Überarbeitung der Fassade nach Befund mit Ecklisenen und Mittelfries

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Bauphase:
(1994)

Auszeichnung der Restaurierung mit dem Denkmalschutzpreis des Schwäbischen Heimatbundes.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Lage an einer Zufahrtstraße nach Rottweil. Das Wohnhaus bildet das

	mittleres Gebäude einer Zeile von drei Häuser und steht traufständig zur Straße, welche nach Südosten abfällig ist. Die Dachfläche setzt sich ununterbrochen zum südöstlich anschließenden Gebäude fort. Das nordwestlich anschließende Gebäude ist aufgrund der Hanglage nach oben versetzt und dessen Dachfläche daher höher.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweiseitig in eine Häuserzeile eingebundenes, zweistöckiges Gebäude mit Satteldach. Zur Straße hin zwei Schleppgauben. Im Erdgeschoss straßenseitig links eine Toröffnung, mittig der Hauseingang, nach rechts zwei Fenster. Über die Fenster und die Türe durchlaufender Blendrahmen mit kassettiertem Aufsatz. Im Obergeschoss drei Fenster mit Blendrahmen, deren kassettierte Aufsätze jedoch nicht durchlaufen, sondern nur auf jeweils ein Fenster bezogen sind. Putzfassade mit Ecklisenen und Mittelfries.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Bohlenstube mit Kachelofen im Obergeschoss.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Bohlenstube
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*