

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/157330992720/>

ID: 157330992720

Datum: 07.05.2015

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Lederstraße          |
| <b>Hausnummer:</b>                | 9                    |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 78628                |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Rottweil-Zepfenhan   |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg             |
| <b>Kreis:</b>                     | Rottweil (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Rottweil             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Zepfenhan            |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8325049031           |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine              |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | — keiner             |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine              |

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtung des Gebäudes um 1705 (d).

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (d)  
(1704 - 1705)

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

— *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** — *keine Angaben*

**Lagedetail:** — *keine Angaben*

**Bauwerkstyp:** — *keine Angaben*

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** — *keine Angaben*

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** — *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** — *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:** — *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** — *keine Angaben*

**Konstruktion/Material:** — *keine Angaben*