

## Wohn- und Wirtschaftsgebäude

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/157890634019/>

ID: 157890634019 Datum: 18.06.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Spitalhöfe
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	78052
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen-Schwenningen (Pfaffenweiler)
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Spitalhöfe
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074015
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0189° nördliche Breite, 8,3894° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

— keine Angabe

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil: Spitalhofkapelle, Spitalhöfe 1

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das im Kern wohl noch aus dem 17. Jahrhundert stammende Wohn- und Wirtschaftsgebäude wurde später mehrfach verändert. Der Dachstuhl stammt teilweise aus dem 18. Jahrhundert.

**1. Bauphase:** Im Kern aus dem 17. Jh.  
(1600 - 1699)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**2. Bauphase:** Dachstuhl  
(1700 - 1799)

**Betroffene Gebäudeteile:** 


- Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Mächtiges Wohn- und Ökonomiegebäude in Einzellage.

**Lagedetail:**


- Siedlung
- Randlage

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Bei dem Gebäude handelt es sich um ein quergeteiltes Einhaus mit zweigeschossigem Wohnteil und mächtigem, steilen Satteldach. Darauf befindet sich über dem Giebel des Wohnteils ein kleiner Dachreiter mit Glocke.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Dachreiter
- Satteldach

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*