

Bauernhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/158680379619/>

ID: 158680379619

Datum: 26.01.2017

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Heerenweg
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78345
Stadt-Teilort:	Moos-Bankholzen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Moos
Wohnplatz:	Bankholzen
Wohnplatzschlüssel:	8335055001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im heutigen Zustand stellt das Gebäude ein Konglomerat der unterschiedlichsten Bauphasen dar. Innerhalb dessen lässt sich aber in der westlichen Gebäudehälfte ein Kernbau greifen, aus dem heraus sich der heutige Bau durch Umbauten und Erweiterungen entwickelt hat. Die Reste dieses Kernbaus erstrecken sich zwischen der gemauerten Giebelscheibe im Westen und der östlichen Tennenwand im Osten und laufen damit über vier Zonen des heutigen siebenzonigen Baukörpers hinweg.

1. Bauphase: (1764 - 1765)	Errichtung des Kernbaus (d).
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Erdgeschoss• Obergeschoss(e)• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<ul style="list-style-type: none">• Bauernhaus

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Bauernhaus liegt in traufseitiger Lage zum Heerenweg, welcher sich im Zentrum der Gemeinde Moos in Ost-West-Ausrichtung befindet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<ul style="list-style-type: none">• Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langgestrecktes, zweigeschossiges Bauernhaus mit westseitigem Wohnteil und ostwärts daran anschließenden Wirtschaftsräumen. Das Erdgeschoss ist teilweise massiv und teilweise in Fachwerk errichtet, das Obergeschoss besteht weitgehend aus Fachwerk. Dreigeschossiges Satteldach mit Dreiecksgiebeln gegen Westen und Osten, über dem Wohnteil Reste von älteren Einbauten. Im Norden rückwärtige Stall- und Schopfanbauten.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	In den drei westlichen Zonen der beiden Geschosse befindet sich der Wohnteil mit schmalen Mittelquerflur und seitlich anschließenden Einzelräumen, im Erdgeschoss liegen dabei westseitig die Stube mit Bretterbalkendecke und rückwärtig daran schließt die Küche an. Unter der dritten Zone ist ein querlaufender Gewölbekeller vorzufinden, in der vierten Zone eine zweigeschossige hohe Tenne. Nach Osten schließen drei Zonen mit Stall, Schopf und großem Lagerraum an.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
- Dachform
 - Satteldach
- Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material:

■ *keine Angaben*