

Wohnhaus (Rückgebäude)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/158748029213/>

ID: 158748029213

Datum: 29.09.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kanzleistraße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1375/76 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes Ende des 14. Jhs. datiert.

1. Bauphase: Errichtung des Dachwerkes/Wohnhaus (d).
(1375 - 1376)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:


- Wohnbauten
- Wohnhaus

 **Besitzer**

— *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: — *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:


- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** Massiver Baukörper.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** — *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** — *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: — *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: — *keine Angaben*

Konstruktion/Material: — *keine Angaben*