Ehem. Likörfabrik E. Cusenier & Co.

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/159213270610/

ID: 159213270610 **Datum:** 21.03.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Müllheimer Straße
Hausnummer:	32
Postleitzahl:	79395
Stadt-Teilort:	Neuenburg am Rhein
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Neuenburg am Rhein
Wohnplatz:	Neuenburg am Rhein
Wohnplatzschlüssel:	8315076006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehem. Likörfabrik E. Cusenier & Co. wurde im Jahr 1925 erbaut und bis 1976 als solche betrieben. Von 1980 bis 2003 wurde das Gebäude als Einkaufszentrum genutzt und stand in der Folge lange Zeit leer. Eine bauhistorische Untersuchung liegt derzeit nicht vor.

1. Bauphase: Erbauung der Likörfabrik

(1925)

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Industrieanlage, Fabrik

2. Bauphase:
(1925 - 1976)

Nutzung als Likörfabrik

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Industrieanlage, Fabrik

3. Bauphase:
(1980 - 2003)

Nutzung als Einkaufszentrum

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Projektstudie

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die ehem. Likörfabrik befindet sich im Südosten von Müllheim an der Ruhr, südlich der Durchgangsstraße Müllheimer Straße.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Industrieanlage, Fabrik

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Lang gestreckter Fabrikbau mit zentralem Satteldachbau, an den traufseitig Ost- und Westflügel angebaut; im Osten in firstgedrehtem Vollwalmbau endend.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*