Ehem. Gasthaus "Zur Traube"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/159650586619/

ID: 159650586619 **Datum:** 19.01.2016 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Leonhardstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	88271
Stadt-Teilort:	Wilhelmsdorf-Zußdorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Wilhelmsdorf
Wohnplatz:	Zußdorf
Wohnplatzschlüssel:	8436083029
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	9,4318° nördliche Breite, 47,8497° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Andrea Kuch

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gasthaus zur Traube wurde um 1658 (d) errichtet. Um 1900 erfolgte eine Umgestaltung der Gasträume.

1. Bauphase: (1658)	Errichtung (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus, Herberge
2. Bauphase: (1900)	Umgestaltung der Gasträume mit Neumöbelierung der Gaststube, das Nebenzimmer erhielt zur bestehenden Rahmenstuckdecke eine umlaufende, kassettierte Wandvertäfelung mit historisierenden Zierelementen.
Betroffene Gebäudeteile:	• Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der Ortsmitte von Zußdorf, nördlich der kath. Pfarrkirche St. Simon und St. Judas; das Gasthaus steht traufseitig zur Leonhardstraße, aufgrund der Ecklage giebelständig zur Ravensburger Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus, Herberge
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger rechteckiger Bau auf niedrigem Sockel mit Halbwalmdach. An der Traufseite mehrfach gestuftes kräftiges Holzgesims, an den Giebelseiten als leichte Wiederkehr. Verputzt mit farblich abgesetzten, gequaderten Ecklisenen, am Südgiebel Sichtfachwerk, im Erdgeschoss Segmentbogenfenster, an der

	Längsseite mittiger Rundbogeneingang
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Schmiedeeiserner Ausleger aus Zinkguss, um 1900.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*