

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/160152322916/>

ID: 160152322916

Datum: 07.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Konzilstraße
<b>Hausnummer:</b>	3
<b>Postleitzahl:</b>	78426
<b>Stadt-Teilort:</b>	Konstanz
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatz:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335043012
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßename:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos




**Bildbeschreibung:**  
System 1. Dachstock (Skizze 2)

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

**Bildbeschreibung:**  
Querschnitt Dach

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1591-1602 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes um die Wende zum 17. Jh. datiert.

#### 1. Bauphase: (1591 - 1602)

Errichtung Dachwerk/Wohnhaus (d, i); Inschrift auf Eichenständer datiert das Gebäude ins Jahr 1601 und wird bekräftigt durch die dendrochronologische Analyse.

#### Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

#### Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

### Besitzer

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: Siedlung

<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stadt</li><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	≡ <i>keine Angaben</i>
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	≡ <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	≡ <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	≡ <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Dachgerüst Grundsystem</li><li>• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	≡ <i>keine Angaben</i>