

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/160152322916/>

ID: 160152322916

Datum: 07.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Konzilstraße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßenname:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:
System 1. Dachstock (Skizze 2)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Querschnitt Dach

Abbildungsnachweis:
Lohrum



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1591-1602 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes um die Wende zum 17. Jh. datiert.

1. Bauphase: (1591 - 1602)

Errichtung Dachwerk/Wohnhaus (d, i); Inschrift auf Eichenständer datiert das Gebäude ins Jahr 1601 und wird bekräftigt durch die dendrochronologische Analyse.

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: Siedlung

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Stadt• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	≡ <i>keine Angaben</i>
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	≡ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	≡ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	≡ <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Dachgerüst Grundsystem• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
Konstruktion/Material:	≡ <i>keine Angaben</i>