

## Kapelle St. Georg

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/160265939216/>

ID: 160265939216

Datum: 21.09.2020

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Brunnhäusen
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	88630
<b>Stadt-Teilort:</b>	Pfullendorf-Brunnhäusen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatz:</b>	Brunnhäusen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437088006
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9178° nördliche Breite, 9,2887° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Langhaus Westseite Portal

**Abbildungsnachweis:**  
Dusan Colic

**Bildbeschreibung:**  
Kernbau und Langhaus Nordseite

**Abbildungsnachweis:**  
Dusan Colic



**Bildbeschreibung:**  
Kernbau und Langhaus Südseite



**Abbildungsnachweis:**  
Dusan Colic

#### Objektbeziehungen

keine

#### Umbauzuordnung

keine

#### Bauphasen

##### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der rechteckige Chor wurde 1610 erbaut. 1710 erfolgte der Anbau des Langhauses (a)

**1. Bauphase:** Errbauung des rechteckigen Chores (a)  
(1610)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Dachreiter

- Satteldach
- Walmdach

**2. Bauphase:** Anbau des Langhauses (a)  
(1711)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Anbau

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Die Kapelle St. Georg liegt im Ortsteil Brunnhausen in unmittelbarer Nähe zum Reit- und Fahrverein Pfullendorf e.V.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Die Kapelle besteht aus einem Langhaus mit Satteldach und Dachreiter, an das Langhaus schließt sich ein rechteckiger Chor mit Walmdach an.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Dachreiter
- Satteldach
- Walmdach

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben