Kapelle St. Georg

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/160265939216/

ID: 160265939216 **Datum:** 21.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Brunnhausen
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf-Brunnhausen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Brunnhausen
Wohnplatzschlüssel:	8437088006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9178° nördliche Breite, 9,2887° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Langhaus Westseite Portal

Abbildungsnachweis:
Dusan Colic

Bildbeschreibung:
Kernbau und Langhaus Nordseite

Abbildungsnachweis:
Dusan Colic

Bildbeschreibung:
Kernbau und Langhaus Südseite

Abbildungsnachweis:
Dusan Colic

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der rechteckige Chor wurde 1610 erbaut. 1710 erfolgte der Anbau des Langhauses (a)

1. Bauphase: (1610)	Errbauung des rechteckigen Chores (a)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Dachreiter

- Satteldach
- Walmdach

2. Bauphase:
(1711)

Anbau des Langhauses (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

DIe Kapelle St. Georg liegt im Ortsteil Brunnhausen in unmittelbarer Nähe zum Reit- und Fahrverein Pfullendorf e.V.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Die Kapelle bestehet aus einem Langhaus mir Satteldach und Dachreiter, an das Langhaus schließt sich ein rechteckiger Chor mit Walmdach an.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Dachreiter
  - Satteldach
  - Walmdach

Konstruktion/Material:

keine Angaben