Kath. Kirche St. Leonhard

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/160770015410/

ID: 160770015410 **Datum:** 03.06.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	St. Leonhard Straße
Hausnummer:	12
Postleitzahl:	88348
Stadt-Teilort:	Bad Saulgau-Wolfartsweiler
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Saulgau
Wohnplatz:	Wolfartsweiler
Wohnplatzschlüssel:	8437100047
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die erste Erwähnung einer Kapelle datiert in das Jahr 1437. 1508 wurde sie als Filiale und Kapelle der Pfarrei Hohentengen erwähnt. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sie neu erbaut. Ab 1854 erfolgte die Erweiterung nach Westen mit Empore und Glockentürmchen. Mit der grundlgenden Renovierung 1966/67 wurde die Ausstattung des 19. Jahrhunderts entfernt. Im Jahr 2005 wurde der Außenputz erneuert und ein restauratorisches Gutachten erstellt, das die Aufhöhung der Wände und die Verlängerung des Schiffes nach Westen mit sich brachte.

1. Bauphase: (1437)	Ersterwähnung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1508)	Erwähnung als Kapelle und Filial der Pfarrei Hohentengen (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1750 - 1799)	Erbauung Mitte des 18.Jahrhunderts (Umbau und Chorapsis, Stuckarbeiten) (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1854 - 1892)	Westerweiterung mit Empore und Glockentürmchen (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
5. Bauphase: (1966 - 1967)	Grundlegende Renovierung, Entfernung der Ausstattung des 19.Jh. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
6. Bauphase: (2005)	Erneuerung des Aussenputzes, restauratorisches Gutachten: Aufhöhung der Wände und Verlängerung des Schiffes nach Westen (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die kath. Kirche St. Leonhard liegt im Zentrum der Gemeinde Wolfartsweiler. Sie steht geostet in einer geschlossenen Umfriedung.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Halbrund geschlossenes Langhaus mit nach Osten abgewalmtem Satteldach. Die Langhauswände sind durch Rundbogenfenster geöffnet. An der Westfassade springt mittig leicht der Glockenturm mit

	oktogonalem Obergeschoss und Spitzhelm vor.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Dachform
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	  • Turmhelm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*