Schnetztor

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/160999030214/

ID: 160999030214 **Datum:** 16.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hussenstraße
Hausnummer:	68
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,6587° nördliche Breite, 9,1709° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Alte Postkarte

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Schnetztor bildet die südlichste Stadtbegrenzung des 14. Jahrhunderts. Es ist neben dem Rheintor- und Pulverturm der einzige noch bestehende Wehrbau des mittelalterlichen Konstanz. Es wurde im 14. Jahrhundert inklusive Zwingeranlage gebaut.

1. Bauphase:
(1326)

Baubeginn des Tores (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadttor

Konstruktionsdetail:

- Wandverkleidung
  - Fachwerk
- Dachform
  - Laterne
  - Pyramidendach, gekappt

2. Bauphase:
(1328)

Weiterführung und Beendigung der Bauarbeiten am Turm (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase:
(1547)

Um 1547, als Ersatz des Daches von 1328, wurde die Türmerstube mit zugehörigem Spitzhelm (Zeltdach) erbaut (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

4. Bauphase:
(1688)

Um 1688 (d) wurde der obere Bereich des Spitzhelmes für den Einbau des überstehenden Glockenturmes gekappt.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

5. Bauphase:
(1976 - 1984)

Fassade weitestgehend erneuert.
Quelle: Dehio

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Schnetztor liegt in der Altstadt Konstanz, in der Nähe der Bodanstraße.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadttor

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Über dem Tor erstreckt sich der quadratische Baukörper über insgedsamt 6 Stockwerke (1 Erdgeschoss, 4 Geschosse und ein Dachgeschoss) und schließt mit einem breitem Zeltdach und aufgesetzter Laterne ab.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Laterne
  - Pyramidendach, gekappt
- Wandverkleidung
  - Fachwerk

Konstruktion/Material: *keine Angaben*