Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161030609811/

ID: 161030609811 **Datum:** 29.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hochbrücktorstraße
Hausnummer:	32
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde um das Jahr 1720 in seiner heutigen Form errichtet. (a) Nachdem die Stadt Rottweil 1771 das Gebäude übernahm, ließ sie 1785 die "Herrenstube" hierin verlegen.

1. Bauphase: (1720)	um 1720 wurde das Gebäude in seiner heutigen Form erbaut (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1771 - 1785)

Das Gebäude wurde von der Stadt Rottweil übernommen, die 1785 die "Herrenstube" in das Gebäude verlegte (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude bildet den südlichen Abschluss der traufseitigen, geschlossenen Bebauung an der Westseite der Hochbrücktorstraße.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Es handelt sich um einen viergeschossigen Satteldachbau mit sieben Fensterachsen. Die mit Stuckrahmen versehenen Fenster besitzen gerade bzw. dreieckige Giebelbekrönungen; das Erdgeschoss ist als horizontal gegliedertes Rustikageschoss gestaltet und setzt sich durch ein Geschossgesims von den Obergeschossen ab. An der südlichen Giebelseite liegt das Kellergeschoss aufgrund des nach Süden weit abfallenden ehem. Stadtgrabens frei. Auch hier sind die fünfachsigen Fenster durch Giebel bekrönt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz

	• Stuck
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*