Evangelische Stadtkirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161213369373/

ID: 161213369373 **Datum:** 25.09.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Paulusstraße
Hausnummer:	37
Postleitzahl:	72213
Stadt-Teilort:	Altensteig
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Calw (Landkreis)
Gemeinde:	Altensteig
Wohnplatz:	Altensteig
Wohnplatzschlüssel:	8235006001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Altensteig, Ev. Stadtkirche, Blick nach Osten

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Altensteig, Ev. Stadtkirche, Blick nach Westen

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase: (1773 - 1775)	Die Kirche wird unter dem Maurer und Steinmetz Georg Friedrich Reich erbaut (Wappenstein auf der Ostseite angebracht)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
2. Bauphase: (1893 - 1894)	Bau eines Kohleverschlags an der Nordseite zum Beheizen der Kirche
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
3. Bauphase: (1961)	Umgestaltung des Innenraums durch Prof. Rudolf Yelin, Stuttgart (u.a. Altarwand)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung der Innenräume

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Stadtkirche steht außerhalb der Stadtmauer auf der Höhe eines nach Süden geneigten Hanges.

Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der Kirchenbau besteht aus einem Langhaus, durch Fensternischen gegliedert, auf der Westseite durch einen 3/8-tel Schluß abgeschlossen. An der Ostgibelseite ist mittig ein Turm angesetzt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Einschiffiger Kirchenbau mit zweigeschossiger Empore. Dem Langhaus schließt sich ein 3/8-tel Chor an.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Der Kirchenbau wurde seit seiner Entstehung nicht schwerwiegend verändert.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Vollverputzes Mauerwerk, die Fenstergewände sind mit rotem Sandstein ausgekleidet.