Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161314069157/

ID: 161314069157 **Datum:** 25.08.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Freihofgasse
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	79219
Stadt-Teilort:	Staufen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Staufen im Breisgau
Wohnplatz:	Staufen im Breisgau
Wohnplatzschlüssel:	8315108015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemskizze Querschnitt Dachwerk, Binderquerachse

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Bildbeschreibung:
Aufnahme von Rudolf Hugard (1919)

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Staufen

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Stadthaus des Klosters St. Trudpert, geht der heutige Zustand auf einen von Abt Paul Erhard veranlassten Umbau zurück. So erhebt sich über einem halberdigen Kellersockel ein zweigeschossiger Massivbau mit einem beidseitigen Vollwalmdach als Abschluss. Das Dachwerk, wie wohl auch der Unterbau datieren in die Jahre 1771/72 (d). Ein Jahr später wurde an der Gartentraufe das Treppenhaus angebaut.

Ursprünglich verlief im Bereich des südwestlichen Giebels die ehemalige Stadtmauer. Ob sich davon im Kellerbereich noch bauliche Reste erhalten haben, ist nicht gesichert.

1. Bauphase:
(1772)

Das Dachwerk, wie wohl auch der Unterbau datieren um 1771/1772 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1773)

Anbau des Treppenhauses 1773 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrogronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Stadtzentrum
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Massivbau mit beidseitigem Vollwalmdach, freistehend. Das annähernd in Süd- Nordrichtung orientierte Gebäude begrenzt im Osten eine große unbebaute Hoffläche und ist insofern nicht in die bürgerliche Bebauung eingebunden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*