Haus zum blauen Stiefel

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161316049129/

ID: 161316049129 **Datum:** 25.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wessenbergstraße
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	290
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordostansicht

Abbildungsnachweis:
Schonenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Dachstuhl des Hauses ist frühneuzeitlich. Fassadengestaltung mit Rechteckfenstern stammt wohl aus dem 19. Jahrhundert.

1. Bauphase: (1500 - 1800)	Errichtung des Dachstuhls
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
2. Bauphase: (1800 - 1899)	Rechteckfenster
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Haus zum blauen Stiefel befindet sich im Zentrum der Konstanzer Altstadt, im Bereich der hochmittelalterlichen Markstsiedlung; es steht traufseitig zur Wessenbergstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Eckhaus mit Geschäft im EG, nach Norden zu einer Feuergasse geneigtes Pultdach. Mittelalterliche Hofmauer an der Nordseite des Anwesens. Fassade mit Rechteckfenstern wohl aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Innere Hausstruktur zumindest in Teilen mittelalterlich, in den oberen Hausteilen verkleidet. (Denkmalliste)
Vorgefundener Zustand (z.B.	Dachstuhl frühneuzeitlich.

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Decken
  - Balkendecke
- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Stein

Konstruktion/Material:

Verputzte Fassade.
Im Keller Reste einer sehr massiven Balkendecke auf Streifbalken auf groben, dicht gereihten Wackenkonsolen.
Südliche Brandmauer massiv, mit mittelalterlicher Mauerstruktur sowie Wackenkonsolen im Dachbereich.