# Pfarrhof - Pfarrhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161585232513/

**ID:** 161585232513 **Datum:** 21.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Pfarrhofgasse |
| **Hausnummer:** | 1 |
| **Postleitzahl:** | 88630 |
| **Stadt-Teilort:** | Pfullendorf |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Sigmaringen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Pfullendorf |
| **Wohnplatz:** | Pfullendorf |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8437088024 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |
| **Geo-Koordinaten:** | 47,9254° nördliche Breite, 9,2558° östliche Länge |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Gebäude entstand 1774. (a) In den Jahren 1987 und 1996 erfolgten umfangreiche Renovierungsarbeiten. (a)

| | |
|---|---|
| **1. Bauphase:**<br>(1774) | Erbauung des Gebäudes (a) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Pfarrhaus |
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>• Holzgerüstbau<br>  • allgemein |
| **2. Bauphase:**<br>(1987) | Umfassende Sanierung des Äußeren (a) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **3. Bauphase:**<br>(1996) | Innenrenovierung (a) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensuntersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das Pfarrhaus befindet sich in der Altstadt Pfullendorfs, an der Ecke Pfleghofgraben/ Pfarrhofgasse. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Pfarrhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Zweigeschossiger, im EG massiver Bau mit abschließendem Satteldach. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>• Holzgerüstbau<br>  • allgemein |
| **Konstruktion/Material:** | Die Dachkonstruktion ist als 2-fach liegender Stuhl mit Fachwerklängswänden abgezimmert. Sämtliche Hölzer sind aus Nadelholz. Das Dachtragwerk wird durch 4 Bundachsen in 5 Felder unterteilt.<br>Das Dach ist mit einer naturroten Beberschwanzdoppeldeckung eingedeckt. |