

Wohnhaus, sog. Altes Rathaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161672269411/>

ID: 161672269411 Datum: 30.11.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Entegaststraße
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	79650
Stadt-Teilort:	Schopfheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Lörrach (Landkreis)
Gemeinde:	Schopfheim
Wohnplatz:	Schopfheim
Wohnplatzschlüssel:	8336081022
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der dendrochronologischen Untersuchung zufolge erfolgte im Jahr 1562 (d) die Errichtung des Gebäudes. Zwischen 1588- 1822 diente das Gebäude als Rathaus und im 19. Jahrhundert gemeinsam mit dem nördlich angrenzenden Haus als Spital. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (d).

(1561 - 1562)

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase:

(1588 - 1822)

Das Rathaus war hier untergebracht.

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

Bauwerkstyp:

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Rathaus

3. Bauphase:

(1822 - 1899)

Als Spital fungierend.

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

Bauwerkstyp:

- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
- Spital



Besitzer

— keine Angaben



Weiterer Datenbestand LAD

— keines



Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Untersuchungen



Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das heutige Wohnhaus befindet sich inmitten der Schopfheimer Altstadt und steht traufseitig innerhalb der geschlossenen Bebauung der Entegaststraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform

Es handelt sich um einen zweigeschossigen Satteldachbau.

(Kurzbeschreibung):

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: Renaissance- Deckenbemalung im Obergeschoss.

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Verwendete Materialien
 - Putz
- Detail (Ausstattung)
 - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material: *keine Angaben*