Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/162196330012/

ID: 162196330012 **Datum:** 27.02.2012 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Humpisstraße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Humpis-Quartier, Marktstraße 45-49

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Eine dendrochronologische Untersuchung (1985) datierte das Dachwerk in das Jahr 1470. (d)
Ergänzend zu diesem Ergebnis, sollte bei der folgenden Untersuchung (1991) überprüft werden, ob auch im Unterbau Teile mittelalterlicher Bausubstanz erhalten sind.

Zur Klärung wurde ein Querschnitt angefertigt sowie im Bereich der Decke über dem EG die Deckenverkleidung entfernt. Nach den aufgefundenen Befunden muss davon ausgegangen werden, dass der gesamte Unterbau erneuert ist. Das Gebälk zeigt keine Setzungen, die Decken weisen keine Durchbiegung auf. Alle Außenwände sind in Backstein gemauert. Bei der Decke über dem EG handelt es sich um eine Balkendecke aus gesagten Hölzern. Sie werden mittig durch einen Stahlträger unterstützt. Die Annahme, dass das Gebäude im Unterbau vollständig ersetzt wurde, wird auch durch die Ausstattung bestätigt.
Insg. ist der Unterbau gegen Ende des 19.Jhs./Anfang 20.Jhs. zu datieren.
Anm,: Zum Zeitpunkt der Untersuchung war das Gebäude bewohnt.

1. Bauphase: (1470) — Errichtung Dachwerk. (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. *keine Angaben*

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*