Ettlinger Schloss, Dachwerk südöstl. Durchfahrt

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/162266541820/

ID: 162266541820 **Datum:** 16.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schlossplatz
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	76275
Stadt-Teilort:	Ettlingen
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Karlsruhe (Landkreis)
Gemeinde:	Ettlingen
Wohnplatz:	Ettlingen
Wohnplatzschlüssel:	8215017004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Übersichtsplan

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Ettlinger Schloss, Dachwerke, Schlossplatz 3

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der eigentliche Einsatz beschränkte sich auf die dendrochronlogische Datierung der in das heutige Sparrendach integrierten Kuppel.
Im angetroffenen Zustand handelte es sich bei dem vorhandenen Dach um den Ersatz einer abgängigen Vorgängerkonstruktion. Orientiert an den zimmerungstechnischen Befunden im Bereich der südlichen Walmkonstruktion des Ostflügels, bildete Letztere mit hoher Sicherheit eine mit dem Ostflügeldach zeitlich eng verknüpfte Bauabfolge.
Aussagen zur damaligen Dachkubatur und Baustruktur sind infolge des Abbruchs nicht mehr ablesbar. Das Ersatzdach datiert in die Jahre um 1955 (d).

1. Bauphase:
(1954 - 1955)

Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Auswertung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

- *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*