

Kath. Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/162607907710/>

ID: 162607907710

Datum: 18.06.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	27
Postleitzahl:	78052
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen-Pfaffenweiler
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Pfaffenweiler
Wohnplatzschlüssel:	8326074010
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Bau der kath. Pfarrkirche zur Hl. Dreifaltigkeit stammt aus dem Jahr 1720. Mit dem kreuzgratgewölbten Sockelgeschoss ist noch der Rest einer Kirche aus dem Ende des 12. Jh. vorhanden. 1827 wurde die Kirche vergrößert, 1898 renoviert.

1965/66 erfolgte der Neubau der Kirche unter Beibehaltung des Turms von 1720. (a).

1. Bauphase: (1720)	Erbauung der Kirche mit Turm (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Pfarrkirche
2. Bauphase: (1827)	Vergrößerung der Kirche (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Pfarrkirche
3. Bauphase: (1898)	Renovierung der Kirche (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Pfarrkirche
4. Bauphase: (1965 - 1966)	Neubau der Kirche unter Beibehaltung des Turms von 1720. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Pfarrkirche



Besitzer:in

— keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen Turm



Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Pfarrkirche steht am südöstlichen Ortsrand von Pfaffenweiler am

Lagedetail:	Friedhof. <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Breites Langhaus mit Satteldach, nach Süden eingezogener, das Langhaus überhöhter Rechteckchor mit Satteldach, nach Westen Sakristeianbau mit Pultdach. Die Langhauswände sind im oberen Drittel durch Fensterbänder aus stehenden Rechteckfenstern geöffnet. An der westlichen Langhausseite befindet sich das flachbogige Eingangsportal. Die östliche Langhausseite wird durch den Kirchturm flankiert, über dessen quadratischem Unterbau ein weit nach oben gezogenes Pyramidendach sitzt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Pultdach• Pyramidendach• Satteldach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben