

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/162962638418/>

ID: 162962638418

Datum: 29.09.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Katzgasse
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine


Lage des Wohnplatzes



Fotos

Bildbeschreibung:
Querschnitt Keller

Abbildungsnachweis:
Lohrum



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wohnhaus, Katzgasse 5/7

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe



Umbauzuordnung

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut dendrochronologischer Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1288 +/- 10 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Ende des 13. Jhs. datiert.

1. Bauphase: Errichtung des Dachwerks/Wohnhaus (d).
(1288)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohnhaus



Besitzer

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Untersuchung im Dachwerk



Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*