Fachwerkhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/163213261114/

ID: 163213261114 **Datum:** 16.04.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rabeneckstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	75180
Stadt-Teilort:	Dillweißenstein
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Pforzheim (Stadtkreis)
Gemeinde:	Pforzheim
Wohnplatz:	Dillweißenstein
Wohnplatzschlüssel:	8231000008
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Westtraufe (1987)

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Microfiche-Scan mi08632b05

Bildbeschreibung:
Nordgiebel zur Belremstraße (1987)

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Microfiche-Scan mi08632b06

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Kernbau handelt es sich um einen ehemaligen Wirtschaftsbau, der vermutlich zu Lagerzwecken gedient hatte. Er wurde Anfang des 18. Jhs. errichtet. (d)

1. Bauphase:
(1715 - 1716)

Errichtung des Gebäudes. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Lagergebäude

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Kurze bauhistorische Analyse

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ehemals zweistöckiger Fachwerkbau mit zweistöckigem Satteldach. Unterstock heute größtenteils massiv ersetzt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	1. Oberstock ehemals mit firstparallelem Längsflur und Eingang an der Belremstraße. Seitlich davon ursprünglich Kammeranordnung. 1. Dachstock weitgehend original erhalten. Im 2. Dachstock ehemals wohl analoge Kammeranordnung wie im 1. Dachstock.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Schleppgaube(n)
	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Mischbau
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*