ehem. Rentamtsgebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/163615659319/

ID: 163615659319 **Datum:** 12.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Haldenstraße
Hausnummer:	7-9
Postleitzahl:	78166
Stadt-Teilort:	Donaueschingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Donaueschingen
Wohnplatz:	Donaueschingen
Wohnplatzschlüssel:	8326012006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1766)

Das Gebäude wurde lt. Akte der Unteren Denkmalschutzbehörde Donaueschingen im Jahre 1766 erbaut.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

2. Bauphase:
(1875)

Umbau des Gebäudes (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude liegt in der Innenstadt von Donaueschingen, direkt bei der FF-Brauerei hinter dem FF-Verwaltungsgebäude.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Baukörper mit zugehörigem Dachwerk.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Auf der Erschließungstraufe befinden sich zwei große Türen mit Eingangsportal. Die Fenstergewände sind in Sandstein ausgeführt, ebenso die zwei großen Eingangsportale und die Eckpilaster, sowie auch die Bandrustika. Das Dachgesimms mit Hohlkehle ist aus einem Lattenrost mit Bastmatten gefertigt und mit Kalkstuck modelliert. Die Türen sind im Originalzustand aus Eichenholz mit Eisenbeschlägen. Die Fenster sind nicht mehr im Erbauungszustand. Nur ein Fenster in der ersten Fensterreihe am Dachgesims ist im Originalzustand.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*