

# Bauernhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/163724867421/>

ID: 163724867421

Datum: 15.03.2023

Datenbestand:

Restaurierung

## Objektdaten

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Grundstraße            |
| <b>Hausnummer:</b>                | 3                      |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 78661                  |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Dietingen-Rotenzimmern |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg               |
| <b>Kreis:</b>                     | Rottweil (Landkreis)   |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Dietingen              |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Rotenzimmern           |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8325011010             |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine                |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | — keiner               |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine                |

## Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Gasthaus zum Rößle (78661 Dietingen-Rotenzimmern, Grundstraße 2)
- Bauernhaus, Täbinger Straße 15 (78661 Dietingen-Rotenzimmern)
- Wohnhaus, Täbinger Straße 9 (78661 Dietingen-Rotenzimmern)
- Friedhofsmauer, Gösslinger Straße 12 (78661 Rotenzimmern)

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

## Besitzer:in

— keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Um- und Ausbaudokumentation

## Beschreibung

|  |   |
|--|---|
| <b>Umgebung, Lage:</b>                                   | In der Ortsmitte von Rotenzimmern, traufseitig zur Grundstraße stehend.                             |
| <b>Lagedetail:</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>                           |
| <b>Bauwerkstyp:</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Wirtschaftsgebäude</li></ul> |
| <b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>          | Zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit Ökonomieteil unter einem gemeinsamen Satteldach.               |
| <b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>              | — keine Angaben   |
| <b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b> | — keine Angaben   |
| <b>Bestand/Ausstattung:</b>                              | — keine Angaben   |

## Konstruktionen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Konstruktionsdetail:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Holzgerüstbau</li><li>• allgemein</li></ul> |
| <b>Konstruktion/Material:</b> | — keine Angaben   |