Kapelle St. Vitus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/163755383711/

ID: 163755383711 **Datum:** 02.12.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Flstnr.
Hausnummer:	714
Postleitzahl:	88636
Stadt-Teilort:	Illmensee-Krumbach
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Illmensee
Wohnplatz:	Krumbach
Wohnplatzschlüssel:	8437056007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1611)	Erbauung der Kapelle (nach der Inschrift auf einem alten Votivbild)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1628)	Weihung der Kapelle (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase: Renovierung der Kapelle (a)
(1923)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase: Innen- und Außenrenovierung (a)
(1951)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Kapelle befindet sich linksseitig am Ortsende an der Straße Richtung Höchsten.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Kleine, rechteckig gestaltete, eingeschossige Kapelle mit kleinem, aus Eichenholz gefertigten Glockenstuhl und einem spitzgiebeligen, kupfergedecktem Dach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Rechteckiger Grudriß mit dreiseitigem Chorabschluß. Auf der geraden Giebelseite befindet sich der Eingang.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Verwendete Materialien
  - Holz
  - Metall allgemein

Konstruktion/Material: *keine Angaben*