# Wohnhaus, Färberstraße 5

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/164111457120/

**ID:** 164111457120 **Datum:** 18.02.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Färberstraße |
| **Hausnummer:** | 5 |
| **Postleitzahl:** | 78050 |
| **Stadt-Teilort:** | Villingen |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Villingen-Schwenningen |
| **Wohnplatz:** | Villingen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8326074020 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos



**Bildbeschreibung:**
Befundplan, EG, Grundriss, Handaufmaß

**Abbildungsnachweis:**
Lohrum

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:** (1814) verp. 1814 (EV)

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** In Zentrumsnähe

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger, traufständiger Massivbau mit "gekappten" Pultdachprofil; Satteldach

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** Viereckiger, schiefliegender Baukörper; 7 Achsen; im EG links alte Haustür mit glattem Gewände und zugesetztem Oberlicht, rechts breite Front mit zwei modernen Schaufenstern und zwei neueren, zurückgesetzten Ladeneingängen

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:** Fenster der Obergeschosse alle mit einfach glatten Steingewänden; hölzernes profiliertes Traufgesims

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** *keine Angaben*

**Konstruktion/Material:** *keine Angaben*