

Wohnhaus


<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/164184631019/>

ID: 164184631019 Datum: 11.05.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Leopoldstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	79359
Stadt-Teilort:	Riegel am Kaiserstuhl
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Riegel am Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Riegel
Wohnplatzschlüssel:	8316037007
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Schlossanlage, Leopoldstraße 6,8,10

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zur Erbauung des heutigen Wohnhaus lassen sich keine gesicherten Aussagen treffen. Gemeinsam mit dem im Osten des Grundstücks und traufseitig zum Wohnhaus ausgerichteten Nebengebäude, das in den Lageplänen von 1805/ 1819 lagegleich als "Wachthaus" aufgeführt ist, und dem dazwischen liegenden Tor, lässt sich ein ursprünglicher Zusammenhang mit der einstigen Schlossanlage nicht gänzlich ausschließen.

Der Vergleich der heutigen Situation mit den früheren Lageplänen von 1805 und 1819 zeigt deutlich, dass das Gebäude Leopoldstraße 4 erst durch den Bau der Leopoldstraße nach 1820 zu einem freistehenden Gebäude geworden ist. Demnach wurde es entweder von der einst geschlossenen Häuserzeile einfach abgetrennt und zumindest mit neuen Fensteröffnungen auf der Westseite versehen, oder in der Folge weitgehend neu errichtet. Am Äußeren des Hauses ließen sich dafür keine gesicherten Hinweise finden.

Das Dachwerk, das nur vom Spitzboden aus einsehbar ist, ist aus unterschiedlichsten wiederverwendeten Hölzern zusammengesetzt. Hier ließen sich weder gesicherte Aussagen machen noch Holzproben zur Altersbestimmung entnehmen.

1. Bauphase: (1820) Mit dem Bau der Leopoldstraße erhielt das Gebäude nach 1820 eine freistehende Lage.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

keine

**Beschreibung**

Umgebung, Lage: Freistehendes Wohnhaus, das sich an der Ostseite der Leopoldstraße befindet.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiges Walmdachgebäude.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Der Vergleich mit Lageplänen von 1805 und 1819 zeigt, dass das Gebäude Leopoldstraße 4 erst durch den Bau der Leopoldstraße nach 1820 zu einem freistehenden Gebäude wurde. Entweder wurde es von der einst geschlossenen Häuserzeile einfach abgetrennt und zumindest mit neuen Fensteröffnungen auf der Westseite versehen, oder in der Folge weitgehend neu errichtet. Am Äußeren des Hauses ließen sich dafür keine gesicherten Hinweise erkennen.

Das Dachwerk, das nur vom Spitzboden aus einsehbar ist, ist aus

unterschiedlichsten wiederverwendeten Hölzern zusammengesetzt. Hier ließen sich weder gesicherte Aussagen machen noch Holzproben zur Altersbestimmung entnehmen.

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material: *keine Angaben*