Linzgauer Einhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/164254236511/

ID: 164254236511 **Datum:** 13.02.2014 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Max-Mutscheller-Straße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	88662
Stadt-Teilort:	Überlingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Bodenseekreis (Landkreis)
Gemeinde:	Überlingen
Wohnplatz:	Hödingen
Wohnplatzschlüssel:	8435059025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
K. Uetz

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtung 1685 (d), evtl. unter Einbeziehung eines älteres Kellers (jetzt Nebenkeller). Erhalten vom Ursprungsbau sind der Hauptkeller mit Bohlenbalkendecke, Teile des Gerüsts und Ausfachungen der beiden Geschosse des Wohnteils, Teile Gerüst des Ökonomieteils und Dachwerk. Tenne und Schopf in der 1.H. 19. Jh. erneuert und erweitert. Stall erneuert (untergeschoben) in den 1950er Jahren.

1. Bauphase:
(1685)

Errichtung 1685 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Eindachhof

2. Bauphase:
(1800 - 1850)

Tenne und Schopf erneuert und erweitert (gk).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1950 - 1959)

Erneuerung Stall (a).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bau- und Schadensuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Freistehend, in nächster Nähe des Ortskerns.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Eindachhof

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiger, giebelständiger Eindachhof (Mitterstallhaus), mit Satteldach, teilunterkellert, Mischbauweise, Wohnteil verputzter Fachwerkbau, Stallteil Backstein, Scheune Fachwerk mit Vordach und Büge.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Kahrteilung: Stubenkahr, Flurkahr abgefangen von Küche, Stallkahr, Tenne, Schopf.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	S. Bau- und Schadensdokumentation (K. Uetz).
Bestand/Ausstattung:	S. Bau- und Schadensdokumentation (K. Uetz).

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Decken
  - Bohlendecke (Bohlenboden)
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Holzgerüstbau
  - Geschossgerüst
- Steinbau Mauerwerk
  - Backstein
- Verwendete Materialien
  - Backstein
- Dachform
  - Satteldach
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Bruchstein/Wacken
  - Staken

Konstruktion/Material: *keine Angaben*