Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Scheune (Bau III)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/164289184318/

ID: 164289184318 **Datum:** 28.01.2026 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Münstertalstraße
Hausnummer:	40
Postleitzahl:	77955
Stadt-Teilort:	Ettenheimmünster
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ettenheim
Wohnplatz:	Ettenheimmünster
Wohnplatzschlüssel:	8317026007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht der Scheune von Westen

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wohn- und Wirtschaftsgebäude (Bau I), Münstertalstraße 40

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung datiert der Scheunenbau (Bau III) in das Jahr 1786 (d).

1. Bauphase:
(1786)
Errichtung (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Die Hofanlage liegt am südöstlichen Ortsausgang von Ettenheimmünster entlang der Münstertalstraße, die im weiteren Verlauf in Richtung Nordwesten als Hauptdurchfahrtsstraße den Ort durchläuft.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Ohne die späteren Anbauten in Richtung Norden, besteht der Kern des langgestreckten Baukomplexes im Wesentlichen aus drei Bauteilen. Von West nach Ost sind dies ein einstöckiger Fachwerkbau mit aufgesetztem Kniestock (Bau I), ein einstöckiger Fachwerkbau mit Dachbalkenlage (Bau II) und ein daran angrenzender Scheunenbau (Bau III).

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Bau III
Gleichfalls an das westliche Nachbargebäude angebaut, handelt es sich im Kern um eine zweizonige Scheune mit Einfahrt an Nordseite.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*