Realschule

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/164425644017/

ID: 164425644017 **Datum:** 04.06.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bahnhofstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78549
Stadt-Teilort:	Spaichingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Spaichingen
Wohnplatz:	Spaichingen
Wohnplatzschlüssel:	8327046004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die heutige Realschule wurde 1895 als Volks-, Latein-, Real- und Collaboraturschule nach dem Entwurf des Stadtbaumeisters Bader als zweigeschossiges Gebäude errichtet. 1911 wurde die Lateinschule als altsprachlicher Zug des Gymnasiums eingestellt. 1913 erfolgte die Aufstockung um ein weiteres Geschoss. Bis 1959 vereinte das Gebäude alle Schularten als auch den Kindergarten. Nach 1959 wurde das gesamte Gebäude als Progymnasium, bzw. ab 1968 als Vollgymnasium genutzt. Nach 1974 zog die Realschule in das Gebäude ein.

1. Bauphase: (1895)	Errichtung des Schulgebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft • Schule, Kindergarten
2. Bauphase: (1913)	Aufstockung um ein weiteres Geschoss
Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Schulgebäude steht an der Westseite der Bahnhofstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft • Schule, Kindergarten
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges Gebäude mit erhöhtem Kellergeschoss; die Ostfassade des Gebäudes zeigt sich mit elf Achsen, wovon die drei mittigen Achsen als erhöhter Mittelbau mit einem vierten Halbgeschoss und eigenem Walmdach als Mittelrisalit vor die Fassadenflucht treten; zu beiden Seiten wird der Mittelbau durch die vier Achsen breiten Seitenflügel flankiert. Das Gebäudeäußere ist außerdem durch Gesimse und Flachbogenfenster bestimmt. Das rundbogige Eingangsportal ist durch Halbsäulen gerahmt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	— *keine Angaben*