Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/164631904113/

ID: 164631904113 **Datum:** 09.07.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Webergasse
Hausnummer:	7/9
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Von dem ehemaligen Gebäude Nr. 7 ist ein Teil des massiven Unterstocks und der Keller erhalten.
Der Spitzbogen an der Straßenseite zeigt die Jahreszahl 1481 (i).
Der vorhandene Keller ist nach den Befunden in zwei Bauphasen unterteilbar.
Im rückwärtigen Kellerabschnitt sind die Reste einer älteren Kellerstirnwand und ein Kellerhals erhalten.
Der zur Straße angeordnete Keller ist als nachträgliche Verlängerung anzusehen. Erschlossen wurde die gesamte Kelleranlage durch den oben angesprochenen Kellerhals.

Das Gebäude Nr. 9 steht traufständig zur Gasse. Das Gebäude ist bewohnt. Fassaden und Mansardendach gehören dem frühen 19. Jh. an (Türsturz 1806 (i)). Zusätzlich zum Unterstock sind 2 Etagen vorhanden. Das Dachwerk ist fast auschließlich aus rauchgeschwärzten Hölzern aufgeschlagen. Eine Vielzahl von Blattsassen lässt vermuten, dass hier die Hölzer eines mittelalterlichen Daches wiederverwendet wurden. Möglicherweise stammen die vom selben Haus.
Der gewölbte Keller zeigt einen alten Kellerhals am ostwärtigen Giebel. Der Durchbruch zum Keller Haus Nr. 7 gehört einer jüngeren Zeit, wohl nach der Aufgabe von Haus Nr. 7, an.
Die Datierung der Dachhölzer ergab unterschiedliche Daten.
SA 1331, SA 1376, SA 1377, Wi 1382/83
In Anlehnung an andere Beispiele (Hafenmarkt 10, Webergasse 8) ist eine Erbauung um 1331 und eine nachträgliche Verstärkung um 1383 möglich.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*