Ehem. Münze bzw. Kanzleischeuer

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/164819333111/

ID: 164819333111 **Datum:** 17.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kanzleigasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0605° nördliche Breite, 8,4576° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehem. Münze bzw. Kanzleischeuer, im Sockelgeschoss korbbogige Toreinfahrt mit Scheitelstein inschriftlich dat. 1718.
Im 2. OG finden sich gekuppelte genaste Spitzbogenfenster aus dem 14. Jh., sonst überwiegend spätgotische, meist zweiteilige Fenster des 16. Jh.

Der Dachstuhl stammt wohl aus dem 17. Jh. (g)

1. Bauphase: (1718)	Entstehung des Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Objekt befindet sich im Zentrum Villingens, an der Kanzleigasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Mächtiger, freistehender, dreigeschossiger Massivbau, traufständig mit Satteldach und vorspringender östlicher Achse errichtet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*