Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/165621128514/

ID: 165621128514 **Datum:** 13.04.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	56
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Erdgeschoss Grundriss

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wohnhäuser, Gerberstraße 56-60

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase: (1375)
Umbau (d).

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

2. Bauphase: (1616)
Erhöhung des Nachbargiebels (vgl. Putznase ebd.) (gk).

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

3. Bauphase: (1900 - 1925)
Anfang 20. Jh.: Dachanhebung (a).

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage:
In Zentrumsnähe

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Dreigeschossiger Massivbau

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Langer, schmaler Baukörper; Lager und Werkstattraum im EG; bauzeitlich-mittelalterliche Grundrissgliederung nicht mehr erhalten, am ehesten aber noch im 1. OG ablesbar.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:
Einrichtung aus dem 20. Jh.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*