# Musikschule und Hohner Konservatorium

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/165682490415/

**ID:** 165682490415 **Datum:** 12.03.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Löhrstraße |
| **Hausnummer:** | 32 |
| **Postleitzahl:** | 78647 |
| **Stadt-Teilort:** | Trossingen |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Tuttlingen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Trossingen |
| **Wohnplatz:** | Trossingen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8327049010 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Gebäude wurde 1873 als Volksschule errichtet. 1923 kaufte die Firma Matthias Hohner das Gebäude und gründete die Hohner-Mundharmonika-Fachschule. (a)

**1. Bauphase:** Erbauung als Volkschule (a)
(1873)

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft<br>  • Schule, Kindergarten |
| **2. Bauphase:**<br>(1923) | Gründung der Hohner- Mundharmonika- Fachschule (a) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Bauwerkstyp:** | • Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft<br>  • Schule, Kindergarten |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das langgestreckte Gebäude steht traufseitig an der Nordseite der Löhrstraße, südlich des Harmonika-Museums. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft<br>  • Schule, Kindergarten |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Zweigeschossiges, auf einem Sandsteinsockel stehendes, klar gegliedertes Natursteingebäude, bestehend aus einem West- und Ostflügel, dazwischen ein hervortretender Mittelbau mit einem Giebel und darauf befindlichem Turm. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm<br>• Steinbau Mauerwerk<br>  • allgemein |

| | |
|---|---|
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |