

# Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166118668213/>

ID: 166118668213

Datum: 21.09.2020

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Roßmarktgasse
<b>Hausnummer:</b>	11
<b>Postleitzahl:</b>	88630
<b>Stadt-Teilort:</b>	Pfullendorf
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatz:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437088024
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9238° nördliche Breite, 9,2565° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die konstruktiven Eigenheiten des Fachwerkes und eine im 1. OG vorgefundene Balken-Bretterdecke mit charakteristischen Zierformen erlauben eine Datierung des Gebäudes in das 15. Jahrhundert. Die wohl erste Umbauphase lässt sich anhand der Inschrift recht exakt auf die Mitte des 16. Jh. datieren. Ein weiterer Umbau fällt in das 18. Jh., zumindest weisen die verwendeten Zierformen der Fachwerkkörper

und die damals gewählte Farbgebung auf diesen Zeitraum.  
1936 wurde das Fachwerk im EG durch eine massive Backsteinwand ersetzt. (a)

**1. Bauphase:** Erbauung des Gebäudes  
(1401 - 1499)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Konstruktionsdetail:**

- Wandverkleidung
- Fachwerk
- Dachform
- Satteldach

**2. Bauphase:** Umbauphase des Gebäudes (i)  
(1549)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:** Umbau des Gebäudes  
(1701 - 1799)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**4. Bauphase:** Ersetzung des Fachwerks durch Steinwerk im EG (a).  
(1936)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Erdgeschoss

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Konstruktionsdetail:**

- Wandverkleidung
- Fachwerk

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Bauhistorische und Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Das Fachwerkhaus befindet sich im Süden der Altstadt Pfullendorfs an der Roßmarktgasse gelegen.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger Baukörper mit abschließendem dreigeschossigen Satteldach.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Wandverkleidung<ul style="list-style-type: none"><li>• Fachwerk</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>