

Antoniuskapelle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166485305410/>

ID: 166485305410 Datum: 22.09.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schlossweg
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	79801
Stadt-Teilort:	Hohentengen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Hohentengen am Hochrhein
Wohnplatz:	Hohentengen am Hochrhein
Wohnplatzschlüssel:	8337053012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,5704° nördliche Breite, 8,4210° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1599)	Im spitzbogigen Eingangsportal an der Westseite der Kapelle befindet sich das eingemeißelte Datum 1599 (i). Die Errichtung der Kapelle wird in diesen Zeitraum vermutet.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Voruntersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Die Kapelle steht traufseitig an der Hangkante über dem Rhein. An der Südostecke führt ein alter Hohlweg, der sich stark in das Gelände einschneidet, talwärts.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Randlage
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Die Kapelle ist insgesamt ungefähr 8,00m lang und 6,10m breit. Ihre Apsis besteht aus drei angesetzten, ungefähr gleich breiten Seiten eines Oktogones. Das Dach über der Apsis ist abgewalmt, an der Westseite ist ein Giebel ausgebildet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Drei einfache spitzbogige Maßwerkfenster erhellen den Innenraum der Kapelle. Zwei gleichgroße befinden sich am Ostende der Nord- und Südwand und ein etwas kleineres an der Ostwand. An der südöstlichen Seite der Apsis ist in Höhe der Fenster eine Sonnenuhr aufgemalt. Weitere Malereireste finden sich auf einem 3,50m langen Putzstreifen an der Südwand oben unter dem Dachüberstand.
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit einseitigem Vollwalm• Detail (Dach)<ul style="list-style-type: none">• Dachüberstand• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
Konstruktion/Material:	— keine Angaben