Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166661904020/

ID: 166661904020 **Datum:** 29.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hochbrücktorstraße
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Westansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Wohn- und Geschäftshaus bestand ursprünglich aus zwei Häusern. Nach der dendrochronologischen Untersuchung zweier Balken über dem Erdgeschoss und des Türsturzes kann die Erbauung des größeren, vorderen Gebäudeteils auf 1239/ 40 (d) datiert werden. 1317 (d) folgte die Errichtung des 1. Obergeschosses. In das Jahr 1462 lässt sich die Bohlenstube im 1. OG datieren. (a)

Der hintere Gebäudeteil ist für das Jahr 1412/ 13 (d) belegt. 1467/ 68 (d) erfolgte der Umbau bzw. die Renovierung. Die Abzimmerung des Dachwerkes lässt sich dendrochronologisch für 1705/ 06 (d) nachweisen.

1. Bauphase:
(1239 - 1240)

Errichtung des vorderen Gebäudeteiles (EG und ehem. Torsturz) (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1317)

Errichtung des 1. Obergeschosses des vorderen Gebäudeteiles (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)

3. Bauphase:
(1412 - 1413)

Errichtung des hinteren Gebäudeteiles (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

4. Bauphase:
(1462)

Bohlenstube im 1. OG

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

5. Bauphase:
(1467 - 1468)

Renovierung / Umbau des Gebäudes (Gebälk über EG, Bretterbalkendecke 1.OG, Innengerüst 1. und 2.OG) (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

6. Bauphase:
(1705 - 1706)

Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung,Bauhistorische Untersuchung
- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich in der hist. Altstadt von Rottweil, wo es traufständig an der Ostseite der Hochbrückstorstraße bzw. als Eckgebäude giebelständig zur Kameralamtsgasse steht.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um einen viergeschossigen Eckbau mit viergeschossigem Satteldach. Die Fenster des 1. und 2. Obergeschosses werden durch gerade Giebel bekrönt. Da 1. Obergeschoss zeigt außerdem einen polygonalen Fenstererker mit farbig gefassten Holzreliefs (Darstellung Wappen und Fasnetsmasken). An der nördlichen Giebelseite folgt die Fensteraufteilung keiner festen Gliederung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Fenstererker
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*