# Fachwerkhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166825726117/

**ID:** 166825726117 **Datum:** 12.05.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Vordere Schmiedgasse |
| **Hausnummer:** | 23 |
| **Postleitzahl:** | 73525 |
| **Stadt-Teilort:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Ostalbkreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Wohnplatz:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8136065056 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos



**Bildbeschreibung:**
Systemgrundriss UG

**Abbildungsnachweis:**
Lohrum

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Nach der dendrochronologischen Untersuchung erfolgte 1429/ 30 (d) die Errichtung des Dachwerks. Zwei weitere Dendro-Proben datieren auf 1504/ 05 (d). Vor 2005 wurde das Gebäude abgetragen.

**1. Bauphase:**
(1429 - 1430)

Errichtung Dachwerk (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**2. Bauphase:**
(1504 - 1505)

Ergebnisse zweier Dendroproben im Dachwerk (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**3. Bauphase:**
(2005)

Abbruch vor 2005.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**

- *keine Angaben*

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**

Zweigeschossiger Fachwerkbau

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**

- *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**

- *keine Angaben*

| | |
|---|---|
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Holzgerüstbau<br>  • Unterbaugerüst |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |