

Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166825726117/>

ID: 166825726117

Datum: 12.05.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Straße: | Vordere Schmiedgasse |
| Hausnummer: | 23 |
| Postleitzahl: | 73525 |
| Stadt-Teilort: | Schwäbisch Gmünd |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ostalbkreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Schwäbisch Gmünd |
| Wohnplatz: | Schwäbisch Gmünd |
| Wohnplatzschlüssel: | 8136065056 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Systemgrundriss UG

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung erfolgte 1429/ 30 (d) die Errichtung des Dachwerks. Zwei weitere Dendro-Proben datieren auf 1504/ 05 (d). Vor 2005 wurde das Gebäude abgetragen.

1. Bauphase: Errichtung Dachwerk (d).
(1429 - 1430)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

2. Bauphase: Ergebnisse zweier Dendroproben im Dachwerk (d).
(1504 - 1505)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Abbruch vor 2005.
(2005)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger Fachwerkbau

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
- Unterbaugerüst

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*