

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/167980923719/>

ID: 167980923719 Datum: 29.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus ist im Kern mittelalterlich mit Überformungen des 18./ 19. Jahrhunderts.

1. Bauphase: Mittelalterlicher Kern
(1200 - 1499)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

2. Bauphase: Überformt
(1700 - 1899)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation der Befunduntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In Ecklage zur Schaffneigasse/ Färberstraße, dabei trauständig zur Schaffneigasse ausgerichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges Gebäude mit dreiachsiger Fassade, diese mit unregelmäßigen Achsabständen, woraus auf eine dem Mittelalter entstammende Kernstruktur des Hauses zu schließen ist und aufwendigen, verblatteten Dachstuhlkonstruktion.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben