Restaurant Reichsstadt

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/168584955313/

ID: 168584955313 **Datum:** 29.06.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rathausplatz
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Gebäude wurden Außenrenovierungen durchgeführt. Über dem aus Sandstein gemauerten Sockel wurde auf eine Höhe von ca. 1 m der Putz abgeschlagen. Dabei zeigte sich eine kräftige Eichenschwelle, auf der mächtige Ständer stehen. Die Ständer sind mit angeblatteten Fußstreben mit der Schwelle verbunden. Aus dieser Holzkonstruktion wurden 4 Holzproben entnommen, die eine Datierung von 1833/34 (d) und 1701/02 (d) ergaben.

1. Bauphase: (1701 - 1702)	Über dem aus Sandstein gemauerten Sockel wurde auf eine Höhe von ca. 1 m der Putz abgeschlagen. Dabei zeigte sich eine kräftige Eichenschwelle, auf der mächtige Ständer stehen. Die Ständer sind mit angeblatteten Fußstreben mit der Schwelle verbunden. Aus dieser Holzkonstruktion wurden 4 Holzproben entnommen, die eine Datierung von 1833/34 (d) und 1701/02 (d) ergaben.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1833 - 1834)	Über dem aus Sandstein gemauerten Sockel wurde auf eine Höhe von ca. 1 m der Putz abgeschlagen. Dabei zeigte sich eine kräftige Eichenschwelle, auf der mächtige Ständer stehen. Die Ständer sind mit angeblatteten Fußstreben mit der Schwelle verbunden. Aus dieser Holzkonstruktion wurden 4 Holzproben entnommen, die eine Datierung von 1833/34 (d) und 1701/02 (d) ergaben.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus, Herberge
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*