

Restaurant Reichsstadt

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/168584955313/>

ID: 168584955313 Datum: 29.06.2015 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rathausplatz
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Gebäude wurden Außenrenovierungen durchgeführt. Über dem aus Sandstein gemauerten Sockel wurde auf eine Höhe von ca. 1 m der Putz abgeschlagen. Dabei zeigte sich eine kräftige Eichenschwelle, auf der mächtige Ständer stehen. Die Ständer sind mit angeblatteten Fußstreben mit der Schwelle verbunden. Aus dieser Holzkonstruktion wurden 4 Holzproben entnommen, die eine Datierung von 1833/34 (d) und 1701/02 (d) ergaben.

1. Bauphase:
(1701 - 1702)

Über dem aus Sandstein gemauerten Sockel wurde auf eine Höhe von ca. 1 m der Putz abgeschlagen. Dabei zeigte sich eine kräftige Eichenschwelle, auf der mächtige Ständer stehen. Die Ständer sind mit angeblatteten Fußstreben mit der Schwelle verbunden. Aus dieser Holzkonstruktion wurden 4 Holzproben entnommen, die eine Datierung von 1833/34 (d) und 1701/02 (d) ergaben.

Betroffene Gebäudeteile: keine**2. Bauphase:**
(1833 - 1834)

Über dem aus Sandstein gemauerten Sockel wurde auf eine Höhe von ca. 1 m der Putz abgeschlagen. Dabei zeigte sich eine kräftige Eichenschwelle, auf der mächtige Ständer stehen. Die Ständer sind mit angeblatteten Fußstreben mit der Schwelle verbunden. Aus dieser Holzkonstruktion wurden 4 Holzproben entnommen, die eine Datierung von 1833/34 (d) und 1701/02 (d) ergaben.

Betroffene Gebäudeteile: keine**Besitzer** keine Angaben**Weiterer Datenbestand LAD** keines**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:** keine Angaben**Lagedetail:**

- Siedlung
 - Stadt

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
 - Gasthof, -haus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:** keine Angaben

Konstruktion/Material:

keine Angaben